

暖房風呂給湯器ご使用の皆様へ

弊社で平成十五年八月から平成十七年一月までに製造し、東京ガス株式会社および株式会社 INAX で平成十五年十月から販売しております暖房風呂給湯器の一部の機種につきまして、給湯熱交換器で水漏れが発生する可能性のあることが判明いたしました。

東京ガス株式会社販売分については東京ガス株式会社が、株式会社 INAX 販売分についてはリンナイ株式会社にて該当品の無償点検および無償部品交換を行うこととなりました。

ご愛用の皆さまには大変ご心配ご迷惑をおかけすることを深くお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

平成十七年五月十一日
株式会社ガスター

詳細につきましては以下各社のホームページよりご案内させて頂いております。

東京ガス株式会社ホームページ

<http://www.tokyo-gas.co.jp/Press/20050510.html>

リンナイ株式会社ホームページ

<http://www.rinnai.co.jp/releases/2005/releases050510.pdf>